夕張市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書 (令和7年9月)

施設設置者名	夕張市								
施 設 名	夕張市富野じん芥埋立処分地施設								
施設所在地	夕張市富野 夕張事業区	夕張市富野 夕張事業区411、412林班							
届出年月日	昭和60年7月29日	許可番号	衛施第725号	技術管理者名	澤井 俊和				
埋立地面積	$35,375\text{m}^2$	埋立容量	$312,664\text{m}^3$	しゃ水工	不透水層				
浸出水処理施設規模	$75 ext{m}^3/日$	浸出水処理方式	回転円板 + 凝集沈澱						
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(可燃ごみ、	不燃ごみ、焼却原	で、事業系直接搬入ごみ)	、産業廃棄物(建	設廃材等)				

◎ 埋立状況

直	直接埋立ごみ量(t)						
	収集ごみ(可燃・不燃)	118					
内	収集ごみ(粗大)	0					
訳	直搬ごみ(一廃)	208					
	直搬ごみ(産廃)	0					
中	間処理残渣(t)	0					
埋	!立ごみ量 (t)	326					
埋	!立ごみ量 (m3)	392					
覆	生量 (m³)	65					
埋	!立容量 (m³)	457					

◎ 水質測定結果 (採水日:令和7年9月11日)

	流入水	放流水	地下水	地下水					
			(上流側)	(下流側)					
рН [—]	7. 4	8.0	\setminus	6.6					
BOD [mg/L]	0.6	< 0.5	\setminus	\setminus					
S S [mg/L]	< 1	< 1	\setminus	\setminus					
大腸菌群数 [個/ml]		0							
電気伝導率 [mS/m]				29.7					
塩化物イオン [mg/L]				117.4					

[※] 排水基準等に係る項目や地下水、ダイオキシン類の項目について水質測定を実施した場合は、その都度計量証明書を添付して報告する。

◎ 埋立地、その他設備の状況

○ 悪臭の発生状況	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
○ 害虫等の発生状況	0			0	0	0	0	0			
○ 覆土の状況○ ごみの飛散・流出	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
状況	0	0	0	0	0				0	0	
○ 浸出水の内部貯留 ○ 法面、擁壁等の状況	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
○ 伝囲、煙室寺の仏仇	0	0			0	0	0	0	0		

[※] 点検は平日実施 ○:異常なし ×:異常あり

◎ 浸出水処理設備点検

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
		0	0	0				0			
○ 浸出水処理設備	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
○ 汚水調整池		0				0		0			
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		0			0				0		

[※] 点検は平日実施 ○:異常なし ×:異常あり

◎ その他特記事項

ı	\bigcirc	流入水量減により10月2日~9日、	12 日 \sim 15日、	の期間揚水停止(期間中は調整池に貯水)