

夕張市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書 (令和7年11月)

施設設置者名	夕張市				
施設名	夕張市富野じん芥埋立処分地施設				
施設所在地	夕張市富野 夕張事業区411、412林班				
届出年月日	昭和60年7月29日	許可番号	衛施第725号	技術管理者名	澤井 俊和
埋立地面積	35,375m ²	埋立容量	312,664m ³	しゃ水工	不透水層
浸出水処理施設規模	75m ³ /日	浸出水処理方式	回転円板 + 凝集沈殿		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰、事業系直接搬入ごみ）、産業廃棄物（建設廃材等）				

◎ 埋立状況

直接埋立ごみ量 (t)	374
収集ごみ(可燃・不燃)	108
内訳	
収集ごみ(粗大)	0
直搬ごみ（一廃）	266
直搬ごみ（産廃）	0
中間処理残渣 (t)	0
埋立ごみ量 (t)	374
埋立ごみ量 (m ³)	450
覆土量 (m ³)	74
埋立容量 (m ³)	524

◎ 水質測定結果（採水日：令和7年11月13日）

	流入水	放流水	地下水 (上流側)	地下水 (下流側)
p H [—]	7.4	8.2	斜線	7.6
B O D [mg/L]	1.2	0.6	斜線	斜線
S S [mg/L]	<1	<1	斜線	斜線
大腸菌数 [CFU/ml]		0		
電気伝導率 [mS/m]				30.0
塩化物イオン [mg/L]			斜線	26.6

※ 排水基準等に係る項目や地下水、ダイオキシン類の項目について水質測定を実施した場合は、その都度計量証明書を添付して報告する。

◎ 埋立地、その他設備の状況

<input type="radio"/> 悪臭の発生状況 <input type="radio"/> 害虫等の発生状況 <input type="radio"/> 覆土の状況 <input type="radio"/> ごみの飛散・流出状況 <input type="radio"/> 浸出水の内部貯留 <input type="radio"/> 法面、擁壁等の状況	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
	○	○				○	○	○	○	○
	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
	○		○	○	○	○	○			○
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○	○		○			○	○	○	○
										斜線

※ 点検は平日実施 ○：異常なし ×：異常あり

◎ 浸出水処理設備点検

<input type="radio"/> 浸出水処理設備 <input type="radio"/> 汚水調整池	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
				○		○				○
	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
			○				○			○
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
					○		○			斜線

※ 点検は平日実施 ○：異常なし ×：異常あり

◎ その他特記事項

○ 流入水量減により11月1～3日の期間、揚水停止(期間中は汚水調整池に貯水)
